

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

(A) परियोजना का निरीक्षण

परियोजना का निरीक्षण

- जनपद का नाम: Chandauli
- विकास खंड का नाम: Niyamatabad
- कार्यदायी संस्था: VSA
- फेज संख्या: 2
- परियोजना का नाम: BARCHCHA
- परियोजना की आई.डी.: 8386634
- परियोजना से आच्छादित: (क) ग्राम पंचायतों की संख्या: 1
(ख) राजस्व ग्रामों की संख्या: 2
(ग) परिवारों की संख्या: 651
- निरीक्षण का दिनांक: 13-Jul-2026

ग्रामीण पेयजल परियोजना के चेक पॉइंट

1. नलकूप/बोरिंग/पम्पिंग प्लांट/सोलर की स्थिति

- (क) कुल गहराई (मीटर): 195.00
- (ख) डाली गई जलस्तर की लम्बाई (मीटर): 168.26
- (ग) डिस्चार्ज (LPM): संतोषजनक
- (घ) पम्पिंग प्लांट की क्षमता (HP): 20.00
- (ङ) सोलर प्लांट की क्षमता (KW): 30.00
- (च) क्या क्लोरीनेशन सही से किया जा रहा है | : हाँ
- (छ) पम्प परिचालन की लॉग बुक मेन्टेन किया जा रहा है | : हाँ

2. ओवरहेड टैंक की स्थिति

- (क) क्षमता (किलोलीटर): 250.00
- (ख) स्टेजिंग (मीटर): 16

(ग) लेवल इंडिकेटर :

हाँ

(घ) तजित चालक :

हाँ

(ङ) फायर हाइड्रेंट :

हाँ

(च) ओ. एच. टी. की गुड़वत्ता :

हाँ

(छ) रेनवाटर हारवेस्टिंग की स्थापना :

हाँ

3. वितरण प्रणाली एवं हाउस होल्ड कनेक्शन की स्थिति

(क) डाली गयी वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर) 15367.00

(ख) हाउस होल्ड की संख्या 488

(ग) हाउस होल्ड की वास्तविक संख्या

(1) आई. एम. आई. एस. पर 488 (2) वास्तविक एफ. एच. टी. सी. की संख्या 488

(घ) हर घर जल प्रमाणिकरण

हाँ

(ङ) नियमित जलापूर्ति की स्थिति

हाँ

4. पेयजल की गुणवत्ता की स्थिति

(क) गुणवत्ता की जाँच हुई

हाँ

(ख) जाँच का परिणाम

संतोषजनक

(ग) जाँच में दूषित पाए गए जल की उपचारात्मक कार्यवाही की गई।

हाँ

5. काटे गए रोड एवं रेस्टोरेशन की स्थिति

(क) विद्यमान रोड / सड़क की स्थिति

(1) काटी गई सड़क की लम्बाई (किमी) 12.346
(2) ठीक कराई गई सड़क की लम्बाई (किमी) 12.346

(3) ठीक कराई गई सड़क की गुणवत्ता संतोषजनक

(ख) सीसी रोड की स्थिति

(1) काटी गई सड़क की लम्बाई (किमी) 1.592
(2) ठीक कराई गई सड़क की लम्बाई (किमी) 1.592
(3) ठीक कराई गई सीसी रोड की गुणवत्ता

संतोषजनक

(ग) तोड़े गए खडंजा मार्ग की स्थिति

(1) तोड़े गए खडंजा मार्ग की लम्बाई (किमी) 6.065
(2) ठीक कराए गए खडंजा मार्ग की लम्बाई (किमी) 6.065
(3) ठीक कराए गए खडंजा मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक

(घ) इंटर लॉकिंग मार्ग की स्थिति

(1) तोड़े गए इंटर लॉकिंग मार्ग की लम्बाई (किमी) 0.954
(2) ठीक कराए गए इंटर लॉकिंग मार्ग की लम्बाई (किमी) 0.954
(3) ठीक कराए गए इंटर लॉकिंग मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक

6. पेयजल योजना के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण की स्थिति

(क) प्राप्त शिकायत निवारण की स्थिति .

(ख) ग्राम प्रधान से हुई वार्ता की स्थिति

हाँ

(ग) वार्ता में असंतोषजनक पाये गये कार्य को ठीक करने की स्थिति

हाँ

7. पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण की स्थिति

(क) शिकायतों के निवारण की स्थिति

हाँ

(ख) अनिस्तारित शिकायतों की संख्या 0

(ग) शिकायतों के पेंडिंग होने की स्थिति (दिनों में) 0

8.परियोजना को ग्राम पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति

हाँ

9.परियोजना की पूर्णता की स्थिति

(क) भौतिक रूप से

हाँ

(ख) वित्तीय रूप से

नहीं

10. सरकारी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत भवनों आदि में एफएनटीओटीसी की स्थिति

एफ. एच. टी. सी. की स्थिति:

हाँ

जलापूर्ति की स्थिति:

हाँ

11. एफएनटीओटीसी की नम्बरी की स्थिति

नम्बरिंग की जा रही है:

हाँ

नम्बरिंग सम्बन्धित रजिस्टर:

हाँ

12. नये कनेक्शन की मांग की स्थिति

हाँ

13. सोर्स / सूचना बोर्ड की Geo-Tagged की स्थिति

हाँ

14. नियमित जलापूर्ति की समय सारणी, सूचना बोर्ड में अंकन की स्थिति

हाँ

15. अधिशासी अभियंता / सहायक अभियंता / जूनियर इंजीनियर / फर्म का मो.नं. अंकन की स्थिति

हाँ